
Parquets massifs en largeur fixe à clouer

Pose Pose par lignes: à l'anglaise ou à joints perdus



Sens des planches

Selon le bouvetage

Bon côté = lorsque le bouvetage est identique en haut et à droite




Chêne: raboté deux faces, lisse ou strié dessous (au choix), bouvetage décalé

Grisard, pin des Landes et platane : raboté deux faces lisses, bouvetage

au centre

Support

Support idéal : lambourdes ou solives bois Exemple d'une pièce de 30 m2 avec 13 lambourdes de 5 m



Bois conseillé : d'une densité suppérieure à celle du plancher (ou en bois de douglas) Section minimale: 40 x 60 mm à plat **Entraxe:** 50 cm maximum (de centre à centre) Pose à l'anglaise ou à joints perdus : chaque planche devra avoir au moins un point d'appui. Les

recouper) excepté aux extrémités. Les chutes peuvent être réutilisées pour démarrer la rangée suivante

lames sont posées telles quelles (sans avoir à les

Fixation cachées

Dans la partie mâle du bouvetage

Types:


- clous au cloueur

ou

Vue de côté

- vis parquet 3.5*50mm

Quantité: une fixation à chaque solive



Produits surmesure: n'hésitez pas à nous interroger Grandes longueurs possibles sur demande

Assemblage

Assemblage mâle / femelle (bouvetage): sur les 4 côtés

Epaisseur Longueur

Standards: Longueurs variées : Chêne: 21 mm Chêne: 40 à 220 cm

Grisard, peulier, platane: 24 mm Grisard, peuplier, platane: 100 à 250 cm

Pin des Landes: 22 mm Pin des Landes: 100 à 240 cm

Largeurs

Largeurs fixes:

Chêne: 140 mm (autres largeurs sur commande) Grisard et platane: 140 mm - Peuplier: 160 mm

Pin des Landes : 200 mm

Choix et essences

Différents choix :

Chêne: deuxième et troisième choix en stock

premier choix sur commande

Grisard, peuplier et platane, un choix seulement : un beau mélange de

tous les choix (noeuds sains et pigures du bois tolérés) Pin des Landes: choix rustique avec beaucoup de coeur

Fabrication

Une face utile : La face du dessus est triée qualité plancher. Celle du dessous peut comporter les défauts suivants : manque de matière, aubier, noeuds creux, etc. Les planches peuvent toutefois être utilisées sur deux faces dans certains contextes et en prévoyant un tri (pourcentage variable selon les lots et les essences)

Séchage

Phase 1: "ressuyage" ou séchage à l'air libre Phase 2: "étuvage" ou séchage artificiel

Pourcentage d'humidité : entre 10 et 14 % (au sortir du séchoir)

Poncage

Ponçage à prévoir :

Pour certains, le ponçage est facultatif

Traitement et entretien

Protection forte (3 solutions):

- Imprégnant et huile dure (en 2 à 3 couches), finition cirée possible
- Huile dure (en 2 à 3 couches), finition cirée possible
- "Huile durcissante" à l'eau (en 2 à 3 couches)

Protection très légère :

Simplement ciré et/ou lavé au savon noir